

+ -1 037 800
-575 975




21.81

+ -1 037 830
-558 000

INVENTARIZACE MÍSTNOSTÍ

- P01 ... chodba s klenbami
- P02 ... velká místnost
- P03 ... chlívek
- P04 ... chlívek
- P05 ... chodba
- P06 ... místnost s klenbami
- P07 ... klenutá místnost
- P08 ... podesta
- P09 ... chlívek



0 0,5 1 2 3 4 5 m

		LABORATOR FOTOGRAMMETRIE FAKULTA STAVEBNÍ, ČVUT V PRAZE THAKUROVA 7, DEJVICE, PRAHA 6, 166 29 TEL: 224 354 650; E-MAIL: hodac@fsv.cvut.cz	
		VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk POLOPRUTSKÝ e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz	KONTROLOVAL: Mgr. Ludmila HŮRKOVÁ
MÍSTO: HOSTOUŇ, č.p. 112 (okr. KLADNO)	SOUR. SYSTÉM: S-JTSK Krovak EN	VÝŠK. SYSTÉM: -----	
OBJEDNATEL: Mgr. Ludmila HŮRKOVÁ; hurkova@udu.cas.cz Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.	FORMÁT: A1	DATUM: 1. 7. 2019	
AKCE: DG16P02H023 (2016-2020, MK0/DG)	MÍSTO VYD.: PRAHA	MÉRITKO: 1:50	ČÍSLO: 01
VÝKRES: PŮDORYS SNÍŽENÉHO PŘÍZEMÍ - sklepy			