



INVENTARIZACE MÍSTNOSTÍ:

- P01 ... letní byt - pokoj
- P02 ... letní byt - pokoj
- P03 ... kůlna
- P04 ... kůlna
- P05 ... dřevník
- P06 ... chodba
- P07 ... sklípek
- P08 ... sklípek
- P09 ... přístěnek pod schody
- P10 ... porážka
- P11 ... místnost
- P12 ... předsín pod schody
- P13 ... chodba
- P14 ... sklep
- P15 ... chodba
- P16 ... lednice

Pozn.: Šedivou barvou je vykreslen průběh konstrukcí, který
byl převzat z měřické dokumentace pro SHP v měřítku 1 : 100.

		LABORATOŘ FOTOGRAMMETRIE FAKULTA STAVEBNÍ, ČVUT V PRAZE THÁKUROVA 7, DEJVICE, PRAHA 6, 166 29 TEL: 224 354 650; E-MAIL: hodac@fsv.cvut.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk POLOPRUTSKÝ e-mail: zdenek.poloprutsky@fsv.cvut.cz		KONTROLOVAL: Mgr. Ludmila HURKOVÁ Prof. PhDr. Pavel VLČEK	
MÍSTO: KOSTELEČ NAD VLTAVOU, č.p. 23 (okr. PÍSEK)	SOUŘ. SYSTÉM: S-JTSK Krovak EN	VÝŠK. SYSTÉM: ———	FORMÁT: A1
OBJEDNATEL: Mgr. Ludmila HURKOVÁ; hurkova@udu.cas.cz Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.		DATUM: edit. 11. 7. 2019	MÍSTO VYD.: PRAHA
AKCE: DG16P02H023 (2016-2020, MK0/DG)		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO: 01
VYKRES: PŮDORYS SNÍŽENÉHO PŘÍZEMÍ - letní byt, sklepy			